

Erledigt

High Sierra auf Ultrabook

Beitrag von „tan297“ vom 11. Januar 2020, 00:41

Guten Abend zusammen,

ich stehe vor folgender Situation:

Ich habe die High Sierra Installation auf meinem Ultrabook denke ich erfolgreich abgeschlossen. Nach der Installation sehe ich kurz den BootApple und danach direkt das Verbotsschild.

Hier mal meine Hardware:

UEFI-Bios American Megatrends Inc.3.0

Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz

Intel(R) HD Graphics 5500

LPDDR3 8192MB 1600MHz

FORESEE 512GB SSD

Das ganze habe ich mit Clover erstellt und gebootet. Ich habe mir schnell einen iMac zugelegt um die config zubearbeiten.

Leider fehlt mir da das Wissen und der Anhaltspunkt um weiter zukommen. Ich habe an der config nichts verändert, ich denke da resultiert das Problem her.

Habt ihr eine Idee wie ich das lösen kannP

