

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 11. Januar 2020, 18:37

[Toskache](#) Mit der CPU-Temperatur fährst du besser als ich. Da kann man bei den i9 9900K eher Glück oder eher Pech haben. Bei mir ist anscheinend die Oberfläche nicht ganz flach, so dass der Kontakt zum Kühler nicht ideal ist. Ich werd meinen i9 bei Gelegenheit mal flach schleifen. Im Advanced-Setting komme ich bei Cinebench R20 auf 100 Grad. Im Normalbetrieb liege ich da meist zwischen 32 und 36 Grad.

Die beiden M2s sind bei mir dafür im "Office"-Betrieb nur auf rund 35 Grad.

EDIT: Wenn der Rechner ne Weile gelaufen ist, gehen die M2s auch auf ca. 45 Grad rauf. Also kein Grund zur Beunruhigung 😊