

WLAN Karte BCM94352 HMB

Beitrag von „muschu72“ vom 20. Januar 2020, 07:28

muster48 du scheinst auch einen 7440 zu haben läuft bei dir der Touchscreen mit der Controllermate ?

Bei Mojave findet er die USB Touchscreen kann aber die programme.list nicht hinzufügen

Bei Catalina findet er nichts hast du vielleicht ne Lösung.

Gruß Majo