

Gigabyte GA-H81M-D2V USB & Audio-Probleme

Beitrag von „griven“ vom 21. Januar 2020, 14:42

Was die USB Ports angeht hast Du die USB Config mit dem Hackintool durch und eine USBPorts.kext erzeugt? Falls nicht machen, wie ist im Hackintool kleinteilig beschrieben (Info/Hilfebereich vom Tool hält eine Step by Step Anleitung bereit). Das USB Ports Thema kann Dir niemand abnehmen denn dazu muss man schon physisch vor der Kiste sitzen und die einzelnen Ports durchtesten (mit einem USB2 und USB3 Stick). Was das Sound Thema angeht wenn soweit alles geht dann ist erstmal mit der AppleALC/HDA Geschichte alles im Lack wenn jetzt "nur" der eingestellte Eingang über die Reboots verloren geht ist vermutlich irgendeines der defaults Files beschädigt -> FestplattenDienstprogramm -> Erste Hilfe laufen lassen und/oder der NVRAM funktioniert nicht wie er soll wobei ich mir ziemlich sicher bin das macOS die Audioeingangsquelle nicht im NVRAM ablegt sondern auf der Platte (Systempreferences)...