

Erledigt

[Gigabyte B450 I Aorus Pro] Catalina 10.5.2 mit OC Installstick hängt während Bootvorgang

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Januar 2020, 18:29

Ich hab hier mal das Boot Arg npci=0x3000 eingefügt