

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. Januar 2020, 17:21

Zunächst: den AirPortBrcm4360.kext brauchst Du nicht. Nimm den mal raus. Die anderen Kexte sind richtig.

Kopiere aus der angehängten config-DW1820A.plist unter Devices - Properties den dortigen Eintrag und füge diesen in Deine config.plist in Clover ein.

Starte dann mal das Hackintool, gehe auf PCI, drücke dort die Taste unten rechts zum Export und öffne dann die pcidevices.plist, die sich auf Deinem Schreibtisch befinden muß. Schau Dir unter Devices - Properties den Eintrag, der zu Deiner DW-1820A gehört, an und kontrolliere, ob die Bezeichnung in der linken Spalte wie z.B. PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x0)/Pci(0x0,0x0) mit dem in deiner config.plist übereinstimmt. Wenn nicht, dann ändere den Eintrag PciRoot xxx... in Deiner config.plist in der linken Spalte (nicht die Einträge in der rechten Spalte, die müssen bleiben) entsprechend den Einträgen in der pcidevices.plist.