

**Erledigt**

## **Mojave auf Asus Rampage IV BE mit 3930K Sandybridge -> Error loading prelinked kernel cache (0xe)**

**Beitrag von „the\_ace“ vom 24. Januar 2020, 11:17**

[griven:](#)

BT und USB sind in der Device Config im Bios separat gelistet.

Ist aber anzunehmen, dass - wie du schon schreibst - das Modul über USB angebunden ist.

Insofern müsste man da vielleicht doch noch mal schauen.

Bin da für jede Hilfe dankbar!