

AMD Hackintosh kommt nicht zum Installer durch

Beitrag von „boneskewer69“ vom 26. Januar 2020, 14:13

Hallo zusammen,

ich versuche im Moment mit einem Freund einen AMD Hackintosh auf die Beine zu stellen. Eigentlich gibt es sehr viele gute Anleitungen. Daran haben wir uns bestmöglich gehalten. Sind aber nicht einmal in den macOS Installer gekommen.

Anbei hab ich die Fehlermeldung als "panic.jpeg" angehängen. Vielleicht kommt euch das ja bekannt vor und wisst was man dann am besten tun sollte.

Seine Konfiguration:

AMD Ryzen 5 3600X

MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon

16 GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600

AMD Radeon RX 5500 XT

Samsung NVMe SSD 500 GB

Unsere EFI mit den verwendeten APICs, Drivers und Kexts : "EFI.jpg"

Die "config.plist" hab ich auch mal angehängen. Vielleicht hab ich da blöde Fehler eingebaut. Bin noch sehr unsicher was OpenCore angeht...

Meine Ideen zum ausprobieren:

- mit SSDTTime die notwendigen SSDTs erstellen
- statt "VirtualSMC" "FakeSMC" zu benutzen (ist schon im Bild "EFI.jpg" umgestellt)

Fallen euch beim drüber schauen Fehler auf? Wie soll ich weiter vorgehen?

Danke für eure Mühen!