## T430 Bluetooth Verbindung verbessern?.

## Beitrag von "griven" vom 29. Januar 2020, 09:16

Naja bei den Thinkpads ein gängiges Problem...

Die BT Verbindung kommt sich mit dem WLAN in die Quere (beides funkt auf 2.4 Ghz) Abhilfe lässt sich schaffen indem an das WLAN auf 5Ghz umstellt sofern es die eigene Infrastruktur hergibt. Die Probleme entstehen per Design die Antennen für BT und WLAN liegen in einem Notebook leider sehr nah beieinander. Sofern in Deinem T430 nich die originale Intel WLAN Karte stecken sollte kannst Du aber WLAN im Bios auch einfach deaktivieren da die Karte unter macOS ja sowieso nicht genutzt werden kann damit wären die Probleme dann auch behoben