

**Erledigt**

## **Z390 UD Service exited with abnormal Code 1**

**Beitrag von „DeHack“ vom 29. Januar 2020, 09:51**

Moin,

ich habe mir ein neues System "gegönnt", da mein altes mit i5 6600 leider defekt war und es generell einige nicht behebbare Probleme gab.

Ich habe mir den Installstick nach [dieser](#) Anleitung erstellt, da ich ja leider keinen funktionierenden Mac mehr im Hause habe. Gesagt getan, die EFI angepasst, jetzt lande ich nur leider immer bei der Zeile "Service exited with abnormal code: 1". Ich möchte die interne Grafik bis auf weiteres gerne verwenden. Da ich an dieser Stelle mit meinem Latein etwas am Ende bin (habe auch schon die verschiedensten EFIs von anderen Usern ausprobiert), würde ich hier gerne noch einmal um Hilfe bitten. Anbei meine EFI 😊.



im Vorraus.