

**Erledigt**

## **Asus Prime X299-Deluxe II**

**Beitrag von „DSM2“ vom 31. Januar 2020, 16:58**

Limit gilt Pro Controller, Diagramm ist unnötig, es werden alle Controller/USB Ports definiert die auch verwendet bzw vorhanden sind.

Port Limit Patch für die von dir verwendete macOS Version in der config.plist hinterlegen und anschließend den USB-Custom-Kext Part von meinem Guide durchlesen/befolgen:

Port Limit

[USB Port Limit Patches \(Zusammenfassung\)](#)

Guide

[X299 Tutorial - ASUS WS X299 Sage/10G](#)