## Temperatur aus dem Ryzen 2 auslesen & ein paar weitere Feintuning-Sachen - möglich?

Beitrag von "klein2" vom 31. Januar 2020, 21:20

Nabend,

ich habe jetzt mal etwas mit FakeSMC.kext sowie den Sensor-Kexten rumgespielt. Von FakeSMC.kext bekomme ich nun das System gestartet, aber leider schmeißt er mir beim Booten den folgenden Kernel Panic um die Ohren, wenn ich es wage den CPU-Sensors.kext zu laden:



Ich habe den HWSensors\_3\_r240 den rubenszy empfohlen hat verwendet. Starte ich die App, wenn ich den CPU-Sensors.kext nicht lade, bekomme ich Werte, allerdings nur von den beiden SSDs

---

## Update

Ich habe die CPU-Sensors mal wieder rausgeschmissen und dafür die LPC-Sensors reingenommen und siehe da: Ich bekomme Werte - auch von der CPU! Wenn auch nicht von jedem Core, reicht mir die Die-Info als Richtwert

