

ASRock H87 Pro4 mit OpenCore - Benötige Hilfe bei der Installation (ehemals Clover)

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. Februar 2020, 11:21

[Zitat von Normsturz](#)

nur die Meldung "Reboot and Select proper Boot device"...

Das ist normal bei ASRock, meistens... 😊

Option A:

Als Alternative wenn du mit der Shell nicht sicher bist mit einem Clover USB Stick booten und unter den Clover Optionen den Eintrag "Add Clover Boot Options for all Entries" auswählen.

Option B:

Du musst im Auswahlmenü die UEFI Shell starten und dort mit dem Befehl `map` oder `bcfg boot dump` und `bcfg boot add 0 BootX64.efi "OpenCore v054"` einen Booteintrag von Hand hinzufügen.

Das heisst du musst über `fs0: fs1: fs2: usw.` deine ESP suchen wo du den EFI Ordner eingesetzt hast, dort dann über den Befehl `cd` und `ls` zu `BootX64.efi` navigieren, dann den Eintrag von Hand schreiben und mit `reset` beenden.

Anschließend solltest du nach beiden Optionen ohne USB Stick booten können.