

# **(NOOB) sucht Hilfe bei kleinen Fehlern zum 2. Hackintosh / Installation Mojave/Catalina**

**Beitrag von „al6042“ vom 2. Februar 2020, 18:51**

Achte darauf, dass der Clover Configurator aktuell ist.

Öffne damit deine config.plist und kopiere die folgenden Daten in eine neue Textdatei:



Danach nutzt du das kleine, unscheinbare Symbol im rechten unteren Drittel und wählst den iMac18,1 nochmal aus.

Dadurch werden die wichtigen BIOS-Daten aktualisiert.

Danach die markierten Felder wieder mit deinen vorherigen Daten ersetzen und die config.plist sichern.

Dann mal wieder neu starten und das Update nochmal testen.