
USBPorts.kext mit Hackintool (HS01 geht, SS01 fehlt)

Beitrag von "sx1" vom 4. Februar 2020, 19:27

Komisch ist , dass mir Hackintool bei HS01 jetzt 0x00 statt 0x01 anzeigt :



Obwohl im IOReg 0x01... steht



Ich probiere mal den ASMedia zu aktivieren.