

Erledigt

Lasst uns basteln: Vorne Notebook 15 (i5-8250U)

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. Februar 2020, 10:14

Das BIOS in meinem Paket ist die aktuelle Version und lief auch auf meiner Maschine. Setze doch mal das BIOS auf Werkseinstellungen (inkl. nachfolgendem Neustart) zurück bevor du Secure Boot deaktivierst. Eventuell schafft das Abhilfe. Du kannst auch versuchen das BIOS nochmal neu zu flashen.