

Erledigt

Sound Probleme in Logic Pro X

Post by "Thogg Niatiz" of Feb 20th 2020, 10:12 am

Glaub nicht dass das an der EFI liegt, wenn USB2 sonst funktioniert. Wird wieder an der grausigen Firmware von dem Teil liegen. Am besten gleich austauschen. Keine Ahnung ob sie das in der Gen2/Gen3 korrigiert haben. Bin damals auf die Roland Rubin Serie umgestiegen, die laufen ohne Stress