

**Erledigt**

**DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE**

## **Verbindungsproblem**

**Beitrag von „a1k0n“ vom 20. Februar 2020, 15:15**

[Zitat von spoli](#)

Hab jetzt Update auf Mojave erneut gewagt.

Musste definitiv WLAN erstmal im Bios deaktivieren.

Nach der Installation wieder aktiviert. Hat geklappt.

Bluetooth hab ich noch deaktiviert gelassen. Das teste beim nächsten Neustart

Wenn du in die config.plist

Code

1. `<key>Fixes</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>AddDTGP</key>`
4. `<true/>`
5. `<key>FixAirport</key>`
6. `<true/>`
7. `</dict>`

hinzufügst musst du die Wlankarte beim installieren/update nicht deaktivieren.