

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „345312351123“ vom 23. Februar 2020, 00:18

Hey,

ich habe zum ersten mal versucht OC heute zum Laufen zu bringen, aber ich bekomme immer eine Kernel Panic, egal was ich probiere... Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

UPDATE: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Kernel panic nur an der Grafikkarte bekomme, aber nicht an der iGPU. Woran könnte das liegen?

UPDATE2: Durch das deaktivieren von der iGPU im BIOS und pikera als boot args bin ich nach Stunden endlich in den Installer reingekommen.

Frage: Wieso muss die iGPU deaktiviert werden, so dass ich keine Kernel panic kriege?