

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „Wolfe“ vom 25. Februar 2020, 14:40**

Die Probleme mit Radion VII und Rx5700 beim Einsatz mit Videobearbeitung unter hoher Last wurden auch von [CMMChris](#) beschrieben. Das Update von 1015.3 auf 10.15.4 hat hier offenbar eine Verschlechterung bewirkt.