

UEFI neuinstallation

Beitrag von „ph0en1xs“ vom 2. März 2020, 07:17

So steck den Stick mal in einen anderen Anschluß. Am Besten keinen vom Frontpanel sondern von hinten direkt am Mainboard.

Würde da auch mal alle durchprobiert. KB/M auch mal umstecken. Hab gelesen, jemand müsste alles in die Usb3 Anschlüsse stecken damit es lief.

Ansonsten den Stick auch mal neu erstellen und sehen ob es dann funzt.

AHCI soll an sein, nicht aus... Oder war das n Schreibfehler?