

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „RogerG“ vom 2. März 2020, 23:28

[JimSalabim](#) Hi,

ich habe 2 Probleme

Zitat von JimSalabim

Stimmt deine Thunderbolt-Konfiguration im Bios genau mit der Anleitung überein? Und ist Security Level dort ganz sicher auf "No Security"?

Ich habe die Einstellungen noch mal verglichen und alles stimmt überein. Wenn ich alles so lasse, dann laufen die Festplatten nicht an. Wenn ich im BIOS "Thunderbolt Boot Support" von disabled auf Boot once stelle, dann laufen die TB3 Festplatten an und tauchen auch im Finder auf. Jedoch müssen die Platten vor dem Start des Rechners auch an sein und man kann sie nicht zwischendurch aus und einstecken. Habe auch festgestellt, das meiner LaCie nur die halbe lese und Schreibgeschwindigkeit gegenüber an einem echten Mac mit TB3 hat.

Dann habe ich noch ein Problem mit der Fenvi T919 PCIe Karte.

Bluetooth funktioniert einwandfrei und alle Geräte lassen sich verbinden. Jedoch funktioniert das WLAN nicht. Im Systembericht habe ich unter WLAN folgendes stehen:

Softwareversionen:

CoreWLAN: 13.0 ((null))

CoreWLANKit: 13.0 ((null))

Menüerweiterung: 13.0 ((null))

Systeminformationen: 12.0 (1355)

IO80211-Familie: 12.0 (1200.12.2b1)

Diagnose: 1.0 (910)

AirPort-Dienstprogramm: Nicht installiert

Habe die Karte im unteren 1xPCIe Port gesteckt. In den Ersten geht nicht, da ich die GraKa ihn überdeckt.

Hoffe du kannst mir noch paar Tips geben.

Viele Grüße

RogerG