

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „CMMChris“ vom 21. März 2020, 16:42

Der Glitch kommt definitiv nicht von der Grafikkarte. Navi hat viele Bugs aber die GUI wird fehlerfrei dargestellt.

Radeon VII hat übrigens in der kommenden macOS Version 10.15.4 dieselben Bugs wie die Navi Karten. Da Apple bisher in der Beta Phase nichts dagegen unternommen hat, wird das auch den finalen Release mit 99% Wahrscheinlichkeit betreffen. Behalte deine Navi einfach und warte ab.