



Ausserdem ist mir aufgefallen wenn unter 15.3 im Config.plist / DeviceProperties / irgend was für Graphic (PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)) definiert wurde fiel der HEVC Codec mit der VideoProc aus. Also hatte ich den immer weggelassen.

Jetzt mit 15.4 tut es wie es soll, auch mit definiertem Config.plist / DeviceProperties...



Gruss Coban