

OC Bildschirm Rauschen bei Boot

Beitrag von „Identisk“ vom 27. März 2020, 13:15

Ok, ich habe eine interessante Beobachtung gemacht: das Problem tritt nicht auf, wenn ich meine Tastatur (originales BT Magic Keyboard von Apple) via USB verbunden habe. Dann normaler Screen vom BIOS, OC Logs und anschließend Apple Logo + Login-Screen.

Ich habe sooderso nicht das Gefühl, dass die WIFI-Karte 100 % korrekt läuft, da 5GHz WLAN oftmals nicht funktioniert und er automatisch auf 2,4 GHz wechselt (bei all meinen anderen Geräten im WLAN keine derartigen Probleme).

Hat jemand eine Idee?