

Erledigt

Efi kann ohne Bootstick nicht booten

Beitrag von „g-force“ vom 27. März 2020, 19:33

So glaube mir doch. Ich habe das sehr oft auf meinem Mainboard, daß der Clover-Eintrag im BIOS nicht da ist. Stick funktioniert, ESD nicht.