

Erledigt

HP Elitebook 820 g1 Intel WIFI Karte

Beitrag von „konfet“ vom 27. März 2020, 20:51

Hallo Jan.ich habe immer noch die Probleme, wenn ich Dei EFI kopiere dann habe ich keine Probleme mit Akku anzeige mehr ,aber immer noch keine Wlan und Bluetooth .

Wenn ich mein EFI kopiere dann habe ich nur Bluetooth .Ich glaube ,das es was mit ACIP Ordner was zu tun hat.Wie kann ich das selber für mein Elitebook selber erstellen?

Ich habe gesehen das Du Mac Os 10.13 in Einstellung hast ,habe Heute die gleiche Version installiert ,aber ohne erfolgt