

Erledigt

Intel HD 530 will nicht so recht

Beitrag von „applecitronaut“ vom 31. März 2020, 18:13

hab Beide Varianten probiert. Startet immer in der hälfte des Bootvorganges neu.

Boote derzeit vom Stick mit iMac Pro 1.1 und Injekt Intel da bootet er bis zum ende. Allerdings mit obigen Fehlern.

Nehme an das es das Problem Board/Prozessor ist. Das gibt es glaube ich so nicht bei Apple.