

Nvidia Web Driver black screen - Mein erster Hackintosh

Beitrag von „Benjo“ vom 1. April 2020, 18:25

Update:

Es läuft jetzt! (99%)

Was ich getan habe:

1. Nvidia Manager sich selbst deinstallieren lassen
2. Reboot, NVRAM resettet
3. [SIP](#) wieder aktiviert
4. Korrekten Web driver für den macos build installieren lassen
5. Reboot

Ich gehe davon aus dass das ganze alleine noch nichts gebracht hätte, was ich nämlich während des letzten reboots noch gemacht hab ist:

1. HDMI und DP aus der GPU gezogen (hab 3 Monitore), DVI dran gelassen (das ist der "default" Monitor der sich auch vorher von dem Apple Treiber angesprochen gefühlt hat)
2. Nach erfolgreichem Boot und offensichtlich geladenen web drivern, andere Monitore wieder dran hängen und tadaa
3. Alles läuft wie geschmiert

Offensichtlich mag es der Treiber nicht mit allen Monitoren zu booten, wenn ich jetzt einen reboot mache habe ich die selbe Situation. Aus dem Ruhezustand (also der tiefe, bei dem der PC quasi aus ist) erwacht das System aber auch mit den 3 Monitoren.

Ich könnte im Ernstfall so damit leben, vor allem weil jetzt wirklich alles andere ausnahmslos funktioniert, aber gibt es eventuell eine Möglichkeit das System nur mit einer Videoausgabe zu booten oder eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen?