


Hackintosh startet neu nach SLEEP

Beitrag von „barrrrt“ vom 5. April 2020, 20:12

Habe leider nicht dein Board, aber bei den Kext Dateien musst du glaub ich noch minimal aufräumen.



| Name | Änderungsdatum | Größe | Art |
|----------------------------|----------------|--------|-------|
| AirportBrcmFixup.kext | Heute, 20:06 | 58 KB | Paket |
| AppleALC.kext | Heute, 20:06 | 1,6 MB | Paket |
| BrcmBluetoothInjector.kext | Heute, 20:06 | 44 KB | Paket |
| BrcmFirmwareData.kext | Heute, 20:06 | 2,5 MB | Paket |
| BrcmPatchRAM3.kext | Heute, 20:06 | 114 KB | Paket |
| FakeSMC_ACPI Sensors.kext | Heute, 20:06 | 81 KB | Paket |
| FakeSMC_CPU Sensors.kext | Heute, 20:06 | 48 KB | Paket |
| FakeSMC_GPU Sensors.kext | Heute, 20:06 | 122 KB | Paket |
| FakeSMC_LPC Sensors.kext | Heute, 20:06 | 219 KB | Paket |
| FakeSMC_SMM Sensors.kext | Heute, 20:06 | 40 KB | Paket |
| FakeSMC.kext | Heute, 20:06 | 126 KB | Paket |
| IntelMausi.kext | Heute, 20:06 | 172 KB | Paket |
| IntelMausiEthernet.kext | Heute, 20:06 | 170 KB | Paket |
| Lilu.kext | Heute, 20:06 | 153 KB | Paket |
| SMCProcessor.kext | Heute, 20:06 | 43 KB | Paket |
| SMCSuperIO.kext | Heute, 20:06 | 51 KB | Paket |
| USBInjectAll.kext | Heute, 20:06 | 215 KB | Paket |
| WhateverGreen.kext | Heute, 20:06 | 469 KB | Paket |

Die markierten sollten denke ich weg.

Hast du mal mit VirtualSMC an Stelle von FakeSMC experimentiert?