

**Erledigt**

## **Installation unter i3 7020U**

**Beitrag von „daniel29001“ vom 13. April 2020, 00:39**

### [OSX-Einsteiger](#)

sooooooooo... hat geklappt , alles läuft 1A; fast.

die Lüfter vom Gerät drehen einfach mal so ab und zu voll auf und „beruhigen“ sich dann nach kurzer Zeit wieder.

auch noch eine Idee, woran das liegen könnte ?

Temperaturen sind soweit in Ordnung, hab ich mit hwmonitor geprüft...

Die Lüfter drehen aber seit der ersten Installation schon so hoch, also liegt jetzt , vermutlich, nicht an der neu von dir geschriebenen Config.

Aber vielen vielen Dank schonmal an dieser Stelle, dass der hackintosh jetzt soweit schonmal 1A läuft!!