

Erledigt

Ich brauche mal eure Hilfe

Beitrag von „grt“ vom 14. April 2020, 19:45

das scheint mir ein lupenreiner mbr-stick zu sein. da sind bootx dateien z.b. der bootet halt nicht im uefi-modus. der bootloop ist insofern ganz normal gewesen