

Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. April 2020, 07:24

Ist ein MSI Z390 Gaming Pro **Carbon**, aber der EFI-Ordner sollte auch für dieses Board passen. Den EFI-Ordner für OpenCore benutzen. Clover pflege ich nicht mehr.

[Cannon Lake SAMMELTHREAD \(LAUFFÄHIGE KONFIGURATIONEN\) DESKTOP](#)