

Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „lyonell“ vom 15. April 2020, 12:35

[Zitat von anonymous writer](#)

Opencore und Clover sind Bootloader.

Ozmosis ebenfalls, aber für dein System nicht geeignet.

Die EFI von mir auf eine im FAT32 formatierten USB-Stick kopieren und von diesem Starten. Denn zweiten Stick mit dem OSX Installer am besten unberührt lassen und auch einstecken vor dem Starten des Sticks mit dem EFI Ordner.

Oh, das wusste ich nicht. Habe das jetzt alles auf einem Stick.

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Ozmosis ist ein Bootloader!!!!!!

Ich habe Ozmosis auf meinem Board und beschäftige mich auch mit Ozmosis und weiß wohl was das ist und du kannst Ozmosis auch ohne modifiziertes BIOS verwenden indem alles von Ozmosis von der Festplatte ladest.

Wieso würde es sonst wohl Ozmosis Uefi Bootloader heißen?

Ich dachte es wäre keiner, weil ich das im Wiki im Wiki so verstanden habe, dass Ozmosis auf den Chip des Motherboards geladen wird. Und bei den beiden anderen wird das eben nicht gemacht