

Erledigt

OSX 10.8.5 oder höher auf einem Mac Mini Mitte 2007 installieren

Beitrag von „PJH“ vom 15. April 2020, 15:08

Hallo, verehrte Forumsmitglieder,

ich versuche auf einem Mac Mini, Version 2.1, mit einer Intel T7200 CPU auf 2.0 GHz aufgerüstet, Mountain Lion zu installieren.

Ich habe mir die verschiedenen Vorschläge im Internet angesehen und bisher hat mich keiner zum Ziel geführt.

Ich habe sowohl mit SFOTT, McPostFactor 1, 1.01, 2.01, MacOS_Extractor und händischer Anpassung des Installationsmediums "rumgewerkelt", keine Anwendung hat bisher geklappt.

Ich konnte Installationsmedien erstellen, die aber nach deren Aufruf und einem kurzen Augenblick des Installationsversuchs, sofort wieder die aktuelle Version LION von der Festplatte (SSD) gestartet haben.

Ich habe derzeit eine händisch angepasste Version auf einer externen Festplatte installiert. Diese läuft ohne Probleme wenn sie (z.B.) von meinem MacBook Air gestartet wird, aber nicht wenn sie vom Mac Mini gestartet wird. Dann erscheint nach dem Start sofort das "Sperrschild-Symbol" und danach schaltet der Rechner aus.

Hat jemand der Forumsmitglieder hierzu wohl einen Lösungsvorschlag?

Danke im Voraus für alle Antworten (bis auf diejenigen die sagen, ich solle den Mac Mini verkaufen, oder so) und einen schönen Gruß.

PJH