

# Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „g-force“ vom 15. April 2020, 22:44

Wenn der PC neustartet, muß er wissen daß er...

- 1.) Clover vom Stick starten muß - also Bootreihenfolge im BIOS ändern oder immer mit F8 oder F12 den Stick auswählen.
- 2.) Im Clover bzw. OpenCore-Bootmenü den richtigen Eintrag auswählen.
- 3.) Gehirn auf "logisch" schalten.