

random boot Probleme

Beitrag von „marc31mo“ vom 17. April 2020, 10:37

erledigt nach wechsel auf Broadcom WLAN Karte, System läuft einwandfrei.

Scheinbar ein Problem mit Bluetooth USB Stick + WLAN Stick gewesen.