

# Ivy Bridge E - Boot scheitert.

**Beitrag von „Mirow302“ vom 19. April 2020, 17:28**

Also noch mal zum mitschreiben.

Ich habe mit Clover eine Efi erstellt und versucht Catalina zu installieren.

System:

ASUS Rampagne IV Extrem

I7 4930k

16gb RAM

RX 570 8gb Nitro+

Efi und Screenshot sind in Beitrag #24.

Und ich komme bis zu dem Weißen Screen mit dem Apple Logo.

Aber darunter müsste ein sich füllender Balken sein.

Doch der ist da nicht.

Und das ist das was ich mit dem Bootscreen Fehler meinte.

Das hat mit der XFX garnichts mehr zu tun.

Die XFX Problematik habe ich selbst gelöst durch das Flashen.