

Erledigt

Thunderbolt Gigabyte Titan Ridge

Beitrag von „Toskache“ vom 20. April 2020, 17:46

Tritt der Fehler denn nur am Hackintosh auf? Ich hatte das auch mal bei meinem Thunderbolt Display, welches selbst an einem nativen Mac mal funktionierte und mal nicht. Da war das Kabel schlicht und einfach defekt. Ich habe mir dann bei eBay für sehr kleines Geld ein neues Thunderboltkabel gekauft und mit einer kleinen "Operation" eingebaut. Seit dem funktioniert das Display...