In Arbeit 10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von "Jumanji" vom 20. April 2020, 22:40

Bin jetzt Gparted und es geht ja um nen eigenen Stick, nur zum Booten, da Fat32 sich kaum für nen Installatstick eigenen dürfte. Da es wichtig scheint, deswegen die Frage, welche Partitionstabelle, ist denn dann am besten? gpt, msdos,mac,dvh,atari etc.