

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „NUSTIK“ vom 21. April 2020, 17:39**

[IndioX](#)

Vielen Dank für die Erklärung. Wie man merkt, ich bin in Sache Programmieren und mit dem Verstehen von Computer- Eingeweide der ziemliche Dilettant.

Dennoch wollte ich die Hoffnung nicht verlieren, und dachte dass einer hier im Forum kennt die Lösung. Aber wie es aussieht- Lösung gibt es nicht. Apple möchte mich zwingen meinen Mac Pro 5.1 zu entsorgen und den neuen 7.1 kaufen.

DSM2

Du schreibst die Firmware ist egal. Aber was ist dann nicht egal? Was soll man machen? In diesem Fehlerbericht verstehe ich nur Bahnhof, aber etwas ist mir aufgefallen-

dort steht bei

Exeption Type: EXC\_BAD\_INSTRUCTION (SIGILL)

Termination Type: Illegal Instruktion: 4

Termination Codes: viele Nullen

Terminating Process: exc handler (749)

Ist das der Grund für den Installationsabsturz?