

**Erledigt**

## **ASUS Areion 10g mit 10.14.6 wird nicht erkannt**

**Beitrag von „Tirom“ vom 27. April 2020, 16:43**

Es ist jetzt schon etwas älter, aber hast du eine Idee, woran es gelegen haben könnte?

Ich habe das gleiche Problem: Die Karte wird aktuell nicht mehr erkannt.

Hackintool gibt aber die korrekten Ids an:

Vendor 0x1d6a

Device 0x07b1

Sub-Vendor 0x106b

Sub-Device 0x0187

Wie kann sehen, ob die Aquantia.kext "angesprochen" wird bzw. das Device abgearbeitet und fälschlicher Weise ignoriert wird?

PS: Es geht um mein Z170x-System mit OC 0.5.6 und 10.15.4. (OC wird als nächstes aktualisiert)