

Nach Anleitung vorgegangen nur bootet es nicht

Beitrag von „apfel-baum“ vom 29. April 2020, 17:05

es wäre die frage welche schalter er überhaupt im bios gesetzt hat, da man das von hier, also der ferne-garnicht ersehen kann und ferndiagnosen meist schwierig sind. zudem z.b. die vram 32- 1024 sowie die andere rameinstellung, bei mir [dvmf](#) 128-256-max und oder auch virtualualisierung +vt-d da mit reinspielen können.

und ja, z.b. mit einer 710er ala kepler 2.0 , hätte man ggf. weniger stress und arbeit, wenn er denn eine "breite" variante des towers hat- oskartosh hast du einen pci-e platz frei -und- die breite variate des fujitsu?