

Erledigt

Problem bei Installation 10.15.4 auf Asrock z370m Pro4

Beitrag von „timmtomm“ vom 5. Mai 2020, 18:44

In meiner EFI ist auch die Datei USBports.kext enthalten, die auf die Bedürfnisse bzgl. Einhaltung des USBport-limits in meinem System abgestimmt ist, auf mein Gehäuse, die Benutzung der internen USB-ports ... mit dem Hackintool ([Hackintool \(ehemals Intel FB-Patcher\)](#)) kannst Du Dir am Besten eine eigene erstellen, damit alles bzgl. der ports bei Dir so läuft, wie Du es brauchst ... die Anleitung zur Erstellung der USBports.kext findest Du im Hackintool unter "USB" mit click auf das Symbol "i" ganz unten links dort ...

*

Benutzt Du im Media Encoder zum Export nicht die GPU acceleration ?

Gruß

timmtomm