

Erledigt

Kein USB 3 / Ich benötige schon wieder eure Hilfe

Beitrag von „lucifer“ vom 6. Mai 2020, 20:20

Hallo zusammen,

ich habe gerade festgestellt das ich kein USB 3 nutzen kann.


Folgende Situation. Die onboard 3.0 Schnittstelle ist mit dem Gehäuse internen USB (blau) Anschlüssen verbunden. USB Sticks gehen an beiden Ports (gehen an allen Ports).

Nun habe ich heute ein natives USB 3 Gerät angeschlossen welches nicht runter zu USB 2 kann. Und schwupps es tut es nicht.

Gerade in Hackintool geschaut, beide Ports sind grün und klappen mit USB Sticks. Verwunderlich ist aber folgendes Bild, der USB 3 Controller auf dem Board ist deaktiviert? Warum?



Schau ich nun die USB Ports an, sind die beiden betreffenden grün hinterlegt. Bringen aber kein USB 3.



Kann mir damit jemand weiterhelfen, ich benötige leider mit diesem Gerät zwingend USB 3.

Danke schön.

P.S. Ich hab mal meine EFI ohne Microsoft und Theme angehängt.