

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. Mai 2020, 16:10

[plutect](#) Die Einstellungen und Werte sehen soweit eigentlich gut aus. Ansetzen könntest du beim Eintrag für Audiocodec. Bei mir ist dort 0 der richtige Wert.

UEFI	Dictionary	9 items
APFS	Dictionary	5 items
Audio	Dictionary	7 items
AudioCodec	Number	0
AudioDevice	String	PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0xd)
AudioOut	Number	0
AudioSupport	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
MinimumVolume	Number	20
PlayChime	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
VolumeAmplifier	Number	0

Wichtig ist noch, dass AudioDxe.efi im Ordner Drivers ist und in die config.plist eingebunden ist, aber laut deinem Screenshot hast du den ja drin.