

Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von „guckux“ vom 10. Mai 2020, 07:23

Guckux Mirow302 und Mitstreiter

[Zitat von Mirow302](#)

(Clover 5070) (MacOS Catalina 10.15.4)

Ist für catalina >10.15.3 nicht clover >5109 von Nöten?