

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „McDaBaron“ vom 11. Mai 2020, 13:49

[JimSalabim](#) Das USB-Mapping habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte vorhin mal kurz nach einer Anleitung gesucht, aber auf die schnelle nix gefunden. Kext für den 2ten Ethernet-Anschluss habe ich entfernt, die Hot-Plug-SSDT nehme ich dann noch raus. Das mit der Pumpe behalte ich mal im Auge. Funktioniert die Lüfter/Temperatur Steuerung vom Bios nicht trotzdem?

USB-Mapping muss ich auf den anderen beiden Geräten von mir auch noch machen. Bisher habe ich mich da nicht ran getraut. Bevorzugt würde ich natürlich erstmal meine Geräte anpassen, bevor ich das an einem Weiteren versuche.