

# EFI zerschossen, blackscreen

Beitrag von „emn01“ vom 13. Mai 2020, 19:47

ich hatte auch vorher einen Monitor mit Displayport Anschluss.

also mit der IGPU Displayport --> Displayport Monitor hat problemlos funktioniert.

mit der IGPU über HDMI --> HDMI oder DP-->HDMI bekam ich einen blackscreen.

wollte nicht mit dem igpu hdmi Black screen Fehler Herumprobieren und holte mir die rx580.

diese habe ich eingebaut und verbunden mit DP(gpu) --> HDMI(Monitor) ,da ich keinen dp Monitor aktuell habe. ich konnte auch booten halt ohne Grafikbeschleunigung. danach ist halt das passiert.

kann es damit zusammenhängen DP-> HDMI ? sollte aber mit der gpu funktionieren eigentlich...