

Catalina Optiplex 960

Beitrag von „MacPeet“ vom 14. Mai 2020, 16:14

chris1111 hat das HDMI-Problem auf seinem 790 mit GT710 so gelöst:

[https://www.insanelymac.com/fo...ndComment&comment=2720272](https://www.insanelymac.com/forum/ndComment&comment=2720272)

Versuch das mal, den WhateverGreen.kext mit rein zu nehmen.

Die Optiplex-Kisten sind ohnehin ziemlich nah und gleich. Lilu, AppleALC und WhateverGreen sollten möglichst neu sein oder zumindest von gleichem Release-Date, sonst gibt's Probleme.

Von Deinem NullCPUPower...Dingsda.kext solltest Du mal langfristig weg. Damit bekommst Du kein brauchbares System auf Dauer, da der Kext das native PM verhindert und die CPU immer auf Volllast läuft.

Dein Core2Quad sollte mit Haken im CloverConfigurator bei Generate C- und P-States, bzw. Haken bei PluginType völlig nativ laufen.

Viel Erfolg!